

INFORME SOBRE LAS ACERAS QUE NO FAVORECEN LA MOVILIDAD NI LA ACCESIBILIDAD PERSONAL EN EL BARRIO PUERTA DEL ÁNGEL 2022

Desde la **Asociación Vecinal Puerta del Ángel (AVPA!)**, con la ayuda de nuestros vecinos y vecinas, a través de las redes sociales y de la página <https://acerasdemierda.ushahidi.io/views/map>, hemos realizado una investigación sobre las calles con problemas de **accesibilidad personal** dentro del Barrio Puerta del Ángel. En general, esta situación dificulta la **movilidad de nuestros vecinos y vecinas** y en especial a aquellas con **movilidad reducida**, como personas mayores o que usen sillas de ruedas, andadores, muletas, bastones, etc..

En este **mapa**, hemos recogido las fotos, en un **proyecto colaborativo**, en el que han se han ido añadiendo las aportaciones y sugerencias, y que todavía está abierto a que se pueda completar, por cualquier persona.

Hemos recopilado cerca de **80 aceras con graves deficiencias**. Para facilitar y clasificar esta problemática del Barrio hemos escogido seis categorías. En esta clasificación, las aceras pueden estar en varias categorías cuando en la misma zona se encuentran diferentes problemas.

A continuación, se detallan las calles seleccionadas, señalando el portal (o portales) donde se ha localizado los problemas.

1) 4 zonas de máxima prioridad y que necesitan una actuación urgente por parte del Ayuntamiento:

1. Calle Turaco 2 y 6
2. Calle Grandeza Española con Maestro Navas
3. Calle Moscareta 2 a 10
4. Plaza de Huerta de Castañeda

2) 16 aceras donde el mobiliario urbano dependiente del Ayuntamiento dificulta la movilidad y accesibilidad:

Bolardos

1. Calle Baena 6
2. Calle Jaime Vera 58

Postes, farolas con papeleras, señales de tráfico y otros

3. Paseo de los Perales, 62
4. Calle Priego, 4
5. Calle de Ampelido
6. Calle de Grandeza Española, 51
7. Calle Jaime Vera, 25-29
8. Calle de Clemente Fernández
9. Paseo de los Olivos
10. Calle Olivillo 2
11. Calle Olivillo 17
12. Paseo de los Olivos 66
13. Calle Cardenal Mendoza 42

Alcorques sin árbol y/o deteriorados

14. Paseo de Extremadura (gran rango)
15. Calle de Caramuel, 6
16. Paseo de Extremadura, 21

3) 20 aceras en las que aparcen los coches de forma continua y repetitiva:

1. Esquina de Aramis con Fidas
2. Cardenal Mendoza
3. Paseo de Extremadura 21
4. Calle Jaime Vera 58
5. Calle Pozoblanco 3
6. Calle Doña Mencía 20
7. Calle Bujalance 8
8. Calle Jaime Vera, 58
9. Calle Athos, 5
10. Calle de Carballido, 4
11. Calle de Federico Mayo, 1
12. Calle de Mateo Guil, 3
13. Calle de Doña Mencía, 9
14. Calle de Cardenal Mendoza, 37
15. Calle de Alcazar de San Juan, 16
16. Calle de Bujalance, 2
17. Calle de Laín Calvo, 17
18. Calle de Antonio Ulloa, 25



A VPA!

- 19. Calle de Doña Urraca , 35
- 20. Calle de Neguilla, 3

4) 6 aceras deterioradas por falta de mantenimiento:

- 1. Calle San Benigno, 8
- 2. Paseo de los Olivos 91
- 3. Calle Almazán 6
- 4. Calle Jaime Vera, 58
- 5. Calle de Antillón
- 6. Calle Benigno 8

5) 9 aceras estrechas y que no cumple la normativa, que fija que debe ser mayor a 50cm:

- 1. Calle Baena 6
- 2. Calle Doña Mencía 1
- 3. Calle de la Grandeza Española 104
- 4. calle Doña Mencía 20
- 5. Plaza de Santa Teresita, 1
- 6. Calle de Cardenal Mendoza, 37
- 7. Calle de Alcazar de San Juan, 16
- 8. Plaza del Patriarca Eijoo y Garay
- 9. Calle de Antonio Ulloa, 25

6) 22 aceras no accesibles por la presencia de escaleras:

- 1. Calle José Espelius 9
- 2. Calle de Grandeza Española 34
- 3. Calle Ampelido 20
- 4. Calle de José Espeliú, 10
- 5. Calle Manuel Muiño
- 6. Plaza de Ordoño
- 7. Calle Única, 7
- 8. Conexión entre la plaza de Sisenando y la calle de Mauregato
- 9. Plaza de Santa Teresita, 4
- 10. Calle del Alcazar de San Juan, 3
- 11. Colonia Cerro Bermejo
- 12. Calle Pericles. 18 y 20
- 13. Paseo de los jesuitas 8-14
- 14. Calle de Neguilla, 3



ASOCIACIÓN *VECINAL* PUERTA DEL ÁNGEL

15. Calle de Antonio Ulloa, 25
16. Calle de Neguilla, 3
17. Escaleras de acceso a Madrid Río desde la calle Saavedra fajardo
18. Calle María Teresa Acosta, 10
19. Paseo de los Jesuitas, 34
20. Calle de la Grandeza Española 104
21. Calle Antonio Ulloa, 36-38
22. Calle Jaime Vera, 58

En la **AVPA!**, nos hemos propuesto como objetivos la mejora de la **accesibilidad universal** y de la movilidad para todas las personas que viven, trabajan, pasean o realizan cualquier actividad cotidiana en nuestro Barrio, especialmente para aquellas con movilidad reducida y discapacidad auditiva, visual o cognitiva. Así como que se garantice el tránsito fluido y seguro de vehículos particulares, de emergencia y protección (bomberos, ambulancias, policía), vehículos de recogida de basura, mantenimiento y conservación de servicios públicos, etc..

Desde la **AVPA!**, estamos impulsando un **Grupo de Movilidad** de personas que quieran ayudarnos a diagnosticar el estado de la movilidad y la accesibilidad en las calles del Barrio y así poder trasladar a las Administraciones Públicas las acciones para mejorarlas.

Puedes **contactarnos** para sugerencias o para participar en:



av.puerta.del.angel@gmail.com



@A.V.PuertaDelAngel



@AVPdA



@avpuertadelangel



@avpuertadelangel



<https://avpda.wordpress.com>